JP, 50-2370 B

[claim 1]

Mold clamping drive method using a mold clamping apparatus comprising two mold part 11, 21 fixed to mold carrying member 1, 2 which moves so as to open or closed each other, a toggle link mechanism 30 arranged between one mold carrying member and a toggle link holding part 3 to displace the carrying member by means of an associated drive motor, and at least two guide rods 4, 4" connecting mold carrying member 1, 2 and the toggle link holding part 3 at the outside thereof and extending at the either sides of the mold carrying member 1, 2, in which the mold carrying member 1, 2 on the outside and the toggle link holding part 3 are attached to the guide rods 4, 4" such that an interval between the mold carrying member 1, 2 and the toggle link holding part 3 can be adjusted by an adjusting device 50, 60, 61, characterized in that;

when drive force for mold closing given by the drive motor exceeds a predetermined value or gets out of a range defined by a upper and lower limits in the process of displacement of the mold carrying member which moves relatively to each other, the adjustment device 50, 60, 61 is driven to adjust the interval between the mold carrying member on the outside and the location where the toggle link holding part 3 is attached to the guide rods 4, 4".

(1) Int · Cl2. B 22 D 17/00 B 29 F 1/06 60日本分類 11 B 01 25(5) C 03 ⑬日本国特許庁

①特許出願公告

昭50-2370

昭和50年(1975) 1月25日 42公4

> 発明の数 2 (全15頁)

の型締装置の駆動方法および装置

願 昭44-35223 ②特

昭44(1969)4月30日 ❷出

図1968年5月9日図スイス国 5 による熱的影響が一定ではないからである。 優先権主張

ウイルリツヒ・エツゲンベルゲル 79発 明 スイス国オーベルウツヴイル・ビ

ツヒウイレルストラーセ

ョーゼフ・ツエーンデル 回

スイス国ニーダーウツヴイル・バ

ートストラーセ16

願 人 ゲブリユー・ピユーラー・アクチ 包出 エンゲゼルシヤフト

スイス国ウツヴイル

邳代 理 人 弁理士 江崎光好

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の原理およびトグル・リンク 加圧式ダイカスト機の行程一力のグラフを示す略 20 図、第2図は本発明の方法の実施において用いら れるダイカスト機の頂面図、第3図は本発明の方 法の実施において用いられる制御装置を示す回路 図、第4図は制御装置の別の実施形態を略示する 回路図、そして第5図は横棒上に配設されたナツ 25 トと歯車との連結を一部断面で示す側面図である。 発明の詳細な説明

この発明は、閉鎖され閉鎖位置に保持され且つ 開放される少なくとも2つの型部分を有する型締 基置の駆動方法に係る。

このような型締装置の駆動中、型閉鎖の程度又 は閉鎖度を知ることは、往々にして望ましいこと である。と云うのは、この型閉鎖度は型締装置で 造られる工作物の品質に大きな影響を与えるから は、上記のような閉鎖度の認識は、工作物の品質 の制御ばかりでなく、機械の運転安全性を確保し

2

且つ作業員にふりかかる危険を避ける意味からも 有意義である。このような加圧式ダイカスト機で は駆動又は運動量の大きさは時間の経過と共に変 動する。と云うのは、材料および型冷却、加熱等

型締装置の駆動中、駆動量を制御し必要とあり ば補正することが既に提案されており、例えば型 部分の案内ならびに型閉鎖力の伝達なる働きをす る柱状部材(横捧)に現れ、伸びを惹起する緊張 10 力を測定し、この測定値を型閉鎖装置の補正のた めの量として利用する方式が既に採用されている。 このような装置においては、応力がかかる柱又は 案内部材上に固定された公知の伸び測定ストリッ プを使用するとか、或いは又柱もしくは案内部材 15 に碇着された公知の圧力測定ノズルを使用すると か、或いは又測定しようとする柱又は案内部材に 形成された孔内に測定棒を配設するとかの手段が 講ぜられている。

しかしながらこのような公知の測定装置には、 測定値が、直接使用できる(電気的、気圧的)制 御量となるためには、該測定値を非常に大きく増 幅しなければならないと云う欠点があり、この結 果、装置は複雑高価となつていた。さらに又増幅 器の動作には、高い直線性が要求される。

よつて本発明の目的は、案内柱の弱化を来たす ことなく、又このような案内柱の高価で故障の多 い碇着手段を用いることなく、さらには型締装置 に比較的傷のつきやすい測定値一受信器を設ける ことなく、上述したような公知方法の欠点を克服 30 することである。又、柱又は案内部材の伸びを測 定する測定素子を用いる従来の測定法は、型締装 置の別の駆動量を検出する新規な測定素子の配列 により簡略化することができるので、本発明の方 法によれば、型締装置の改良された運転方法が達 である。特に射出・加圧式ダイカスト機において 35 成できる。この場合、往々にして変動する加工条 件、例えば熱影響、動作速度、静止時間等々に無 関係に、一旦設定された常に同じ閉鎖力で型を駆

::

.動するような手段が施こされる。即ち、本発明に よれば、2 つの互いに移動可能な型担持板上に固 定され、そして閉鎖され、閉鎖状態に保持され、 且つ開放される少なくとも2つの型部分と、1つ の型担持板およびリンク保持部との間に配設され 5 て、1つの型担持板を変位する働きをなす関連の 駆動モータを備えたトグルリンク機構と、外側の 型担持板およびリンク保持部を連結し、その間に ある型担持板の両側に延びる少なくとも2本の横 棒とを用い、しかも外側の型担持板とリンク保持 10 い具体例について説明する。 部とは、その間の間隔を調整装置により調節可能 なように前記横棒に連結されている構成を用いて、 型締装置を駆動する方法が提案されるものであり、 そしてこの方法の特徴とするところは、相対的に 移動可能な型担持材の所定の変位行程内で駆動モ 15 の型担持板を、そして3は案内棒4および4に沿 ータによつて及ぼされる型閉鎖のための駆動力が、 或る一定の値もしくは上限値と下限値との間にあ る値の範囲を、上、下方向に逸脱した時に調節装 置を駆動して、外側の型担持板およびリンク保持 部が横棒に固定されている部分間の間隔を変動す 20 り作動される。外側の型担持板1とリンク保持部 ると云う点にある。

3

本発明によれば、調節装置の各駆動は常に同じ 量で遂行することができる。

更に又本発明によれば、駆動力の測定値と、予 差に依存して調節装置を駆動することができる。

本発明の方法を実施するために型締装置に設け られる装置は、駆動モータに至る供給導体に、駆 動力が所定の値になつた時もしくは上、下限界値 の間の範囲内になつた時にそれに応答する動力計 30 に亘る型閉鎖過程において、利用し得る最大の駆 を設け、トグル・リンク機構もしくはぞれに設け られた駆動モータに、少なくとも1つの変位行程 監視装置を設け、そして動力計および変位行程監 視装置を相互に機能依存関係に調節装置の制御装 置に接続すると云う構成を特徴とするものである。35 Ps は、グラフの右側の部分において、例えば摩

加圧媒体による駆動モータ、このモータに至る 加圧媒体供給導管および動力計としての加圧媒体 開閉装置を用いた装置においては、本発明によれ は加圧媒体開閉装置に、圧力の上、下限界値に対 して設けられた少なくとも2つの開閉要素を設け、40 これに対応の開閉機能をなさしめることが提案さ れる。

又、動力計には測定された圧力に対応し調節装 **霞の制御を惹起する出力値を得るための要素を設** けることができる。

さらに又、一定の変位行程において調節装置を 制御するために圧力に関する目標値一現在値の比 較を行なうことができる。

本発明の別の特徴は人工材料の射出成形品又は 金属材料の加圧ダイカスト製品を造るための射出 および(又は)加圧ダイカスト機において、上述 したような本発明の方法を適用する点にある。

以下、添附図面を参照しながら本発明の好まし

第1図には、本発明の方法を説明するためのも ので、トグル・リンク機構を備えた型閉鎖装置お よび種々な特性量を示すグラフが略示されている。 図中、参照数字1は固定の型担持板を、2は可動 つて配設されたトグル・リンク保持部材を指す。 固定の型担持板1は型半分11を担持し、そして 可動の担持板 2は第2の型半分21を担持してい る。トグル・リンク機構30は駆動機素31によ 材3との間の間隔に可変的な影響を及ぼす調節装 置50が略示されている。

固定の型担持板1に対する可動の型担持板2の 変位行程は s で示され、他方この変位を惹起する め定められた一定の値もしくはその範囲との間の 25 のに必要とする型閉鎖力は、 Ps で示されている。 又型閉鎖装置の駆動力は Pで記されている。

> 第1図の下側のグラフにおいて、放物線Ps は 2つの型半分11および21が互いに離れて対置 せる位置 S1 から最終型閉鎖位置 Sz までの行程 動力Paを定常的に用いる場合の型閉成力の変動 を示す曲線である。この曲線の形状および位置は、 トグル・リンク機構の構造によつて強く影響を受 ける。理論的には無限に大きくなり得る型閉鎖力 擦、変形、制動およびピストン打撃等々のような、 種々な機械的影響力によつて、1つの最終値に限 定される。駆動モータの力Pは、別のより大きな 尺度で示されている。

> 直線Ⅱは、型閉鎖行程と案内棒の伸びの増大と の関係を示す。しかしながら特に重要なのは、直 線 Ⅲであつて、こ の直線は応力が加えられる系統 全体における伸びと収縮の増大を示すものであり、 棒の伸びの外に、リンク機構、型担持板等におけ

る変形が考慮されている。

多くの場合に問題となるのは、型の閉鎖および 閉鎖維持の過程中、利用できる駆動力を用いて、 機械をできるだけ最適に駆動することである。こ のことは、許容し得る棒の耐応力性に対し大きな 5 大駆動力 P_s が越えられる。この駆動は極めて危 余裕を以つてトグル・リンク機構を作動すべきこ とを意味するものではなく、このような応力が、 許容し得る材料の応力の範囲内になければならな いことを意味するものである。これは用いられる 型閉鎖力が、本例の場合、棒4,4の許容し得る 10 緊張応力を惹起する範囲内のものでなければなら ないことを意味する。第1図においては、特性線 皿が、点Xにおいて型閉鎖力の曲線Ps に対し接 線となる場合に、応力は降下する。この行程区間 めに、利用し得る全駆動力Pが必要とされる。こ の最大駆動力の左側および右側では、駆動力の曲 線Ⅳは比較的大きい率で下り、このことは利用で きる駆動力と加えられている駆動力との間に差が 最大値P₃ よりかなり下側にある。行程区間S₁ で2つの型半分11および21は互いに対接し、 この時点から型は増加的に互いに緊張せしめられ る。しかしながら、行程点S3 では曲線IVに凹み があり、この点では利用し得る駆動力と用いられ 25 ないような事例もある。例えば、本来は小型の機 ている駆動力との間にはかなりの差がある。この 時点からは機械にかかる緊張力は最大値に向つて 増大し、点 Sz で型は最終的に閉鎖され、そして トグル・リンク機構はほぼ伸張し切つた死点位置 になる。最後に達成される所与の駆動力 P_3 で、 30案内棒4,4の最大の伸びが生ずる。

5

曲線IVの最小値は、実際には図示の曲線よりも 低い位置にあり、そして右側にかなりずれるもの である。曲線Ⅳの再上昇は、理論的曲線Ps がこ 表わす。と云うのは型閉鎖力は、閉鎖行程の終時 において駆動機素31の制動作用により、降下さ れ、しかも駆動機素31が止めに当つて、トグル・ リンク機構 3 Oが死点まで達しないからである。

の逸脱は、曲線IIa,IIbおよびIIcならびに Na, Nb, Ncに示されている。 Ha/Naに おいては、値は過度に大きく、型は最早や閉鎖す ることができず、利用し得る最大の駆動力から得

られる型閉鎖力は、案内棒の伸びの増加を惹起す ることはない。と云うのは線皿aは S2 の前で線 Ps を切らないからである。行程区間 Si - S3内 では、線IVaから明らかなように、利用できる最 険で、例えば最大値 P。の上昇で案内棒の伸びは Xに達し、型閉鎖行程の終時には案内棒が破断し たり、或いは少なくとも永久歪みを生ぜしめたり

これに対して、機械を曲線Ⅳb ,Ⅳcおよび応 力曲線Ⅲb,Ⅲcに示すような態様で、トグル・ リンク機構により駆動すると、変位行程区間S - S。内では、駆動力は達成すべき値 P。 もしく は下限値Piよりも小さいことになる。この範囲 S. においては、リング機構30を更に動かすた 15 では機械は全く不経済的に駆動されることになり、 射出過程中に型の跳躍的な開放が惹起される危険 がある。又製品には不合格品ができ、さらに作業 者には、熱せられた材料が開いた型からふりかか ると云う危険もある。したがつてこのような駆動 できることを意味する。即ち、曲線Ⅳはこの場合、20 状態は緊張力をさらに大きくして、即ちリンク保 持部材3を型担持板1の方向に、案内棒4,4上 を変位せしめることにより是正しなければならな

> 又、完全に達成可能な型閉鎖力を用いてはなら 械に用いるべき型を大きな機械に用いる場合であ る。このような場合にも、本発明は大きな利点を 有するものであり、簡単な方法で許容最大型閉鎖 力を正確に制御できるのである。

本発明による型閉鎖監視および補正装置の本質 的な特徴は、型閉鎖過程中、最終的型閉鎖以前に 生する型閉鎖力尖頭値の両側の行程範囲で型閉鎖 力を測定し、この測定結果を緊張又は弛緩のため の調節に利用すると云う点にある。別言すればト の時点では、型閉鎖力と最早や一致しないことを 35 グル・リンク機構の所定の変位行程中に該機構を 作動する駆動装置の所定の動力値を確認し、そし て偏倚がある場合には、型担持板と案内棒に取付 けられたトグル・リンク保持部との間の前記偏倚 を生ぜしめるような間隔を矯正する、もしくは2 曲線ⅡおよびⅣに示す機械の最良の利用度から 40 つの型担持板間の間隔を閉鎖位置においてトグル・ リンク機構の死点位置が達成されるような間隔に するのである。

> このような測定および制御方法を実施するため の第1の実施形態は第2図および第3図に示して

ある。尙、第2図には例としてダイカスト機が示 されている。2つの型半分11および12は型担 持部材もしくは板1および2に固定されている。 横棒 4 および 4 は、型担持部材 1 から担持部材 2 を通つて、リンク保持部材3まで延びている。リ 5 100が接 続 され、この 警報 器 は、導 体 99 ンク保持部材3と担持部材2との間にはトグル・ リンク機構30が配設されている。又リンク保持 部材3は、機構30の駆動原動機即ち駆動モータ として油圧シリング32を担持している。油圧系 ータ32に媒体油を送る。さらに、リンク保持部 材3は、調節装置を備えており、この調節装置は、 やはり部材3に担持されて桦4,4に回転自在に 且つ変位可能に支持されているナット61と駆動 連結60している調節モータ50から構成される。15 よび母線91ならびに休止接点r61を介して自 トグル・リンク機構30のリンク・ヘッド29に 整列してスイツチカム 2 2が担持部材 2 4 上に配 設され、他方機械の基台には、3つのリミッド・ スイッチ40,41および42から成る変位行程 監視装置8が配設されている。型担持部材1には 20 ルR4 およびR5 が接続している。該コイルの別 射出単位5が配設されている。

リミツト・スイツチ40,41および43から 構成される変位行程監視装置8および動力計33 は、第3図に示すように、機械の駆動を自動的に 4'の他端に設けられた型担持板1との間の間隔も しくは2つの型担持板1と24の間の間隔を修正 するために、駆動連結部60の歩進モータ50と 共に、制御装置に接続されている。

第3図を参照するに、直旋電源70には導体 71を介して、切換スイツチ70、リレー動作接 点 r 4 4、リレー休止接点 r 6 1 および 2 つの接 点路82,83を有するワイパ回転スイッチ80 が接続されている。切換スイッチ75の接点対 cl に接続している導体 7 2はりミント・スイン 35 8 D の内側褶接路 8 2 に延び、同時に緊張および チ43ならびに又リミット・スイッチ41の休止 接点411に至つている。又、切換スイッチ75 の第2の接点対 op は、リミットスイッチ 40の 接点対401と接続している。リミツト・スイツ チ43の休止接点対431は、導体73を介して、40スイッチ80の外側摺接路83は、短かく形成さ リミント・スインチ41の動作接点対412と接 続しており、そしてリミツト・スイツチ41から は、動力計33の複数個の接点対 k1, k2, k4 および kg に接続された導体了 4が出ている。こ

のリミット・スイッチ41の休止接点対411か らは、導体76が出て、動力計33の動作接点対 k8 に接続されている。この動力計33の休止 接点対 ki には、導体79を介して警報器 を介して 直 流 電 源70の電流路に接続されてい る。リミット・スイッチ41の動作接点対412 からの導体74に接続された、動力計33の3つ の動作接点対 k2, k4, k6 は、各々対応の導体 35は導管34および動力計33を介して駆動モ 10 92,94,96を介してリレーコイルR1,R2, Rs と接続しており、一方これ等のリレーコイル は、電流帰還路99に接続されている。リレーコ イルR₁, R₂, R₃ に接続された導体**92**, **94**, 96は対応の動作接点 r 12 , r 22 , r 23 だ 己保持回路を形成している。リミット・スイッチ 40の休止接点401からは、熱的に遅延される 切換スイツチUth に至る導体101が出ている。 尚、該切換スイツチ Uth には、各々リレーコイ の端子は、帰還路99に接続している。同様にし て切換スイツチもしくはサーモスイツチUth に 接続された導体101には、リレー R_4 , R_5 の動 作接点r42,r52が接続されておつて、リレ 確認したり、且つ又リンク保持部材と、横棒 4 , 25 - R_1 および R_2 の動作接点 $_1$ 1 4 および休止接 点r23と共に直列回路を形成している。この回 路に並列に動力計導体96内のリレーR。の動作 接点 r 3 4が、導体 1 0 3を介して釈放磁石ML に接続され、そしてここから共通の帰還導体99 30 に接続されている。リレーR4 の動作接点 r 4 4 から共通帰還路99に延びる導体105には、回 転スイツチ80のための駆動モータ85およびそ れに直列の回転数設定抵抗器86が挿入されてい る。 導体 1 0 6 は 導体 1 0 5 から 回転 スイッチ 釈放のための切換スイツチの共通の端子に接続さ れている。切換スイツチ90の導体52および 53の各々は、各々調節装置の調整モータ50に、 切換スイツチ極 r sp および r L を接続する。回転 れており、そしてこれと共通の帰還路99との間 には、休止接点 r 6 1を有するリレーコイル Re が接続している。2つの導体52,53と、リミ ツト・スイツチ40からの導体101との間には、

通常中性位置にある切換スイッチ55が挿入され ている。

上述の装置の動作は次のようにして行なわれる。 先十電源70が開路されている場合、全べての 回路装置は図示の位置を取るものと仮定する。そ 5 いて動力計33内の圧力も増大している。そして こで電源70を投入すると先ず次のような変動が 生ずる。位置 op にある切換スイツチ75ならび に熱的に遅延される切換スイッチUthを介して、 リレー R. が付勢され、その2つの動作接点 r 4 2 および r 4 4 が閉じ、その結果回転スイツ 10 合には警報器 1 0 0 が切換スイツチ 7 5、 2 つの チ80の駆動モータ85が投入される。モータ 85は抵抗器86で制御される一定の回転数で回 転し始める。ワイパー81は、内側の摺接路82 と接触するが、これはこの回転運動の以後の経過 ならびに調節装置50,60には影響を及ぼさな 15 ことを報せるのである。 い。予め定められた時間の経過後、サーモ・スイ ッチ U_{th} が加熱されて、リレー R_4 を開路し、 リレーR。を閉路する。したがつて2つの動作接 点ァ42およびァ44が開き、ァ52が閉じる。 しかしながら、動作接点 r 1 4 および r 3 4は開 20 チ 4 1 が切換つても、警報器 1 0 0 は応答しない。 かれているので、これによる影響は何等生じない。 又、開いた動作接点 r 4 4 も影響を与えない。と 云うのはモータは内側褶接路82および導体 106を介して給電され続けるからである。ワイ パー81が外側の路83に接触した瞬間に、リレ 25 かも P3 よりも少ない値に達すると、動力計33 -R。は短時間付勢されて、休止接点r61が開 かれる。駆動モータ85の短かい回転後、ワイパ 81は2つの路82および83から離れ、モータ 85は静止し、リレーRe の休止接点 r 61は再 び閉じる。サーモ切換スイッチ U_{th} は新しい位置 30 作接点 r 1 2 および r 2 2 ならびに V V V V V Vにとどまり、リレーRs を付勢し続けている。し たがつてその動作接点「52は閉じているが、し かしながら何等の影響も及ぼさない。

図示されていない制御装置からの型閉鎖運動の 開始命令と一致してスイツチ75が開路位置 on から閉路位置でした切換られると、サーモ・スイ ツチUth には電圧がかからなくなり、そして冷 却時間経過後図示の休止位置に戻る。型担持板2 したがつてスイッチ・カム22の変位でリミット スインチ40の休止接点401が開路位置に切換 40 越えて上昇し、それにより動作接点k゚を、警報 えられる。しかしながら、型担持部材2の完全に 開いた位置から、第1図のSiまでの行程に実質 的に対応する切換スイッチ41までの行程中には、 制御系には何も起らない。行程区間 S, を通り過

ぎたところでリミット・スイッチ 4 1 が切換えら れる。即ち、導体74に電圧が印加され、そして リミット・スイッチ41の休止接点411と接続 している導体76は開かれる。行程区間51 にお 通常の駆動においては、行程区間S」の達成で、 動力計の接点対k」はその休止位置から離れてい なければならない。もしそうでない場合には、機 械は誤り動作を行なうことになる。そのような場 リミット・スイッチ43,41ならびに動力計 33の休止接点対 R および導体 79,99を介 して電源70に接続され応答する。即ち、警報装 置100は、機械の新規な位置設定が必要である

機械の通常の駆動、即ち機械が正しく設定され ている場合には、動力計33の休止接点対 k, は、 スイッチ・カム22によるリミツト・スイツチ 41の作動以前に開いており、したがつてスイツ。 第1図において、行程区間Si から行程区間Si までの変位に相当するリミット・スイッチ 41か ら43までの変位範囲内で、動力計33内の圧力 が、P。よりも大きいか或いはそれに等しく、し の2つの動作接点対 k2 および k4 は閉じ、他方 2つと残りの接点対 ke および ke は開いたまま になる。これにより2つのリレーコイル R_1 , R_2 が付勢され、そしてそれ等のために設けられた動 休止接点r61を介して自己保持状態に入る。

スイッチ・カム22がリミット・スイッチ43 を通過ぎると、スイッチ44は開かれ、型半分体 は閉鎖状態になる。この時点ではリミット・スイ 35 ツチ43,41を介して2つのリレーコイル R_{1} , R₂ への給電は遮断されているけれども、これ等 2つのコイルはその自己保持回路 r 12, r 22 を介して付勢され続ける。リミツト・スイツチ 43の開成で、動力計33内の圧力は許容範囲を 器100に作用を及ぼすことなく、閉成せしめる。 これは最大型閉鎖力 P。が達成された場合に相当 する。

切換スイッチ75を型閉鎖運動用の c』 位置か

か型開放用の op 位置に切換えることにより --これは通常機械の制御装置からの命令と一致して 行なわれるか或いは該制御装置自身によつて行な われる ― 型担持板2は板1から離れて型半分 1 1 および 1 2 は 開き、 製造された工作物の 取出 5 しを許容する。圧力計即ち動力計33内の圧力も 一緒に降下し、動作接点 ka, k4, k2 は開き、 又切換スイツチ k2, k1は休止位置 k1 へと戻る。 そしてリミツト・スイツチ40に達すると、該ス イッチは再び閉じた休止位置401に切換られる。10 転する。モータ85から切換スイッチ90に延び サーモ・スイッチUth を介してリレーR4 は付 勢され、2つの動作接点r42およびr44は閉 じる。回転スイッチ80に設けられたモータ85 は再び回転し始める。自己保持回路を介して付勢 接点 r 1 4は閉じた状態にそして休止接点 r 2 3 は開いた状態に保持されている。したがつて緊張 磁石M_{sp} は付勢されていない。しかしながら、 リレーR_s にも通電がなされていないので、その の結果釈放磁石Miも付勢されておらず、切換ス イッチ90は中性位置に留つている。回転してい る2腕ワイパー81が内側の摺接路82に達する と、回転スイッチ80の駆動モーターは自己保持 換スイッチUthは、リレーRs を閉路する位置に 切換り、2つの動作接点 r 4 2が開き、他の動作 接点152が閉じることになる。しかしながら、 接点 r 5 2はこの駆動においては、それ以後の動 作に関与しない。

単に、内側の摺接路82を介しての自己保持回 路よりモータ85が回転し続け、そしてワイパー 81が路82から離れるとモータは独りでに停止 する。この停止より僅か以前に、リレーRo が一 時的に付勢され、休止接点 r 6 1 が開き、以つて 35 ka が閉ざされる。リミット・スイッチ 4 0 , 動作接点r12,r22を介し自己保持状態にあ るリレーR₁ およびR₂ をリセツトし、その結果 本回路装置は再びその出発位置に戻るのである。

リミット・スイッチ41および43の作動の間 の型閉鎖過程中に圧力計33が、接点対41を開 40 г12,г22,г32を介して付勢状態に維持 き接点対 k2 を閉じただけで、したがつてリレー R_1 だけが付勢され、その動作接点 r 12, r 1 4だけが閉ざされた場合には、切換スイッチ 75、リミット・スイッチ40、熱遅延切換スイ

ッチUth および動作接点r42,r44が閉じ ているリレー R₄ を介しての直流電源への接続に より型11,21が開いた後に、閉じている動作 接点ァ42、自己保持回路で付勢されているリレ - R₁ の閉じた動作接点 r 1 4 および閉じている 動作接点r23を介して切換スイツチ90の緊張 磁石 M_{SD} が付勢され、その結果スイッチ90は 接点 r_{sp} の側に投入される。同時に閉じた動作 接点 r 4 4を介してモータ 8 5 は修正器 8 0を回 る導体106および導体52を介して、調節装置 の調節モータ50が起動される。このモータ50 は駆動連結部60およびナツト61を介してリン ク保持部材3を横棒4,4"に沿い型担持板1に向 され続けているリレー R_1 および R_2 により動作 15 つて動かす。熱遅延切換スイツチ $U_{
m th}$ の切換後、 リレーR の2つの動作接点r 42, r 4 4は開 き、リレー R_5 の接点r 5 2は閉じ、その結果切 換スイッチ90の緊張磁石 M_{sp} を介しての電流 路は維持される。又回転スイツチ80を駆動する 2つの動作接点r32,r34も開いており、そ 20 モータ85も、導体106を介して動作し続ける。 ワイパー81が外側の接触路83に達すると、り レー R。が付勢され、休止接点 r 6 1 が開き、そ の結果リレーR」の自己保持回路は開路される。 この開路により2つの動作接点 r 1 2 , r 1 4 が をなし、さらに回転し続ける。この間、熱遅延切 25 開き、緊張磁石 M_{sp} は**減勢**されて、切換スイッ チ90は中性位置に戻り、調節装置50は停止す る。回転スイツチ80の回転ワイパ81がモータ 85によつて摺接路82,83から離れると、こ のモータ自己保持回路も開路してモータ85は停 30 止する。切換スイツチ U th はそのサーモ接点を 介して達成した状態に留まる。

変位行程 S₁ - S₃ 中に型閉鎖用トグル・リンク 機構の作動の際の駆動力が値P。を達成した時に は、動力計33の最初の3つの動作接点 k2, k4, 4 1 および 4 3 ならびに熱遅延切換スイツチ Uth の残余の機能は前の場合と同じである。こ れに加えて、3つのリレー R_1 , R_2 , R_3 全べて が付勢され、そしてこれはその自己保持接点 される。この結果、リレーR₁,R₅の関連の動作 接点が閉ざされ、リレーR2の休止接点 r 23は 開かれる。このような駆動状態において動力計の 表示に基ずき、例えばリレー R。 の機械制御装置

を投入する動作装置を介し、制御装置により型開 放命令が与えられると、リミツト・スイツチ40 は再び閉ざされ、その結果、先ず熱遅延切換スイ ツチ U_{th} を介し2つの動作接点 r 4 2 , r 4 4 を有するリレー R₄ が付勢され、これ等接点が閉 5 ざされて、閉じた動作接点 r 3 4を介し釈放磁石 コイルMr. までの電流路が形成され、該コイルが 付勢され、切換スイッチ90を接点 r L 側に投入 する。調節装置50,60が始動する。回転スイ ッチ80の駆動モータ85も回転し、回転ワイパ 10 鎖圧力がりミット・スイッチ41に達する、即ち - 8 1 から摺接路 8 2 および導体 1 0 6 を介して の自己保持回路がモータ85に形成される。スイ ツチ Uth の時間的に遅延された切換により、リ レーR4 ではなく、R5 が付勢され、その結果動 作接点 r 4 2 から r 5 2 への電流路が形成され、 15 作接点 ka を経る回路より警報器 1 0 0 が直ちに R44を介しての回転スイツチ80のモータ85 への給電路は開かれても自己保持回路により給電 は確保される。回路スイツチ30の内側の摺接路 8.2へのワイバー81の接触が維持される限りー この時間はモータ85と直列の抵抗器86を変え 20 ら来る導体101と、調節装置に至る導体52, ることにより決定することができる -- 調節装置 50,60は、リンク保持部材3の位置を型担持 部材 1から離す。しかる後、ワイパー81が1回 転すると、全べてのリレー R1~ R3は休止位置に リセットされ、調節装置50および回転スイツチ25 80の駆動モータ85は停止する。電流はリミツ ト・スイツチ 4 0 から熱遅延切換スイツチ U th のサーモ接点を経てリレーR₅へと流れるだけで、 該リレーの動作接点は閉成状態に維持される。

によつて制限するのが好ましい。その理由は次の ような起り得る事実に基ずく。即ち、工作物によ り取去られなかつた鋳造残渣の形成により、次続 の型閉鎖に際して、この型半分体間に挟まれる残 鎖力を設定すると云う可能性のある事実に由る。 したがつて型を開き、調節装置を駆動し型を再び 所望の範囲に予備緊張して閉鎖する。しかしなが ら型半分体間にある残渣によつて生ぜしめられた 間際が原因で次の射出に際して新たに追加の鋳造 40 うにするのが望ましい。 材料が間隙内に入り、そして特に古い残渣上への 付着成長によつて次続の工作物の取外しの際にも、 この残渣は取れなくなる可能性がある。このよう にして型閉鎖機構の何回もの調節によつても、作

業従事者には非常に大きな危険が生じ得る。した がつて加工歩遊を適当な数に制限し、その限界数 に達した時には相当の警報を出すとか或いは(且 つ) 又型締装置を停止することが必要である。こ のような計数のための出発状態は、型締装置の制 御駆動プログラムに信号化して組入れることがで きる。

何等かの理由から、リンク保持部材3が、型担 持板1に極端に接近して位置し、これにより型閉 第1図において行程区間S, に達する以前に最大 値P3 を越えるような場合には、切換器75から、 リミット・スイッチ41の休止接点411ならび に動力計33の過剰圧力により既に閉ざされた動 応答する。この場合にはリング保持部材3の自動 的な調節とは無関係に、該部材3の位置調節を手 動でも出来るようにする必要がある。この目的で、 切換スイツチ55が、リミツト・スイツチ40か 53との間に接続されている。図示のように開い ている状態で、スイッチ55を右方に押せば、型 緊張力を解放することができ、又左方に押せば型 を緊張することができる。

以上のような装置の比較的簡単な構造にも拘ら ず、ダイカスト機効率の良い運転により、最良の 動作状態に維持し、不所望な工作物が製造される 危険を排除することが可能である。又リレー、サ ーモ・スイツチ、切換スイツチ等々の電気機械的 鋳造歩進の頻度は適当な回路、例えば計数回路 30 要素を用いての制御方式を示したが、現在の技術 水準からして、純粋に電子的な、トランジスタと か論理素子等を用いて制御装置を構成することが 可能である。

或る種の事例においては、リンク保持部材の位 渣が原因で、動力計が誤まつて過度に大きな型閉 35 置を補正するための変位したがつて又型閉鎖力を 修正するための変位を予め与えられた目標値から の現在値偏差量に直接依存して行なう、云い換る ならば、補正を完全に定められた一定の量だけ行 なりのではなく、偏差に関連する量だけ行なうよ

> 第 4 図には、このような駆動方式を実現するた めの第2の実施例が示されている。

> 第4図から明らかなように、リミツト・スイツ チ40,41および43ならびに直流電源に接続

された切換スイッチ55,75が既述の実施例の 場合と同様に使用されている。さらに緊張リレー M_{sp} および釈放リレーM_L が関連の切換スイッ チ90と共に電源70に接続されている。切換ス イッチ**90**の2つの開閉接点 r_{sp} および r_L から 5 2つの導体52,53が変位装置50,60に至 つており、そして該変位装置には更に共通の帰還 導体99が接続されている。動力計33には、ワ イパー121および接触片122が設けられてい る。ワイパー121は、2つの接点121aおよ 10 体148および149を介して、切換スイツチ び1216間の接続をなす他に、測定抵抗器 120に沿つて所定の抵抗値を設定する働きをな す。同時にワイパー121は摺接レール125と 接触をなす。接触片122は或る種の場合におい て、リミット・スイッチ41の休止接点411か 15 ら警報器 1 0 0 に至る導体 7 6 の接点対 r 1 2 2 を閉じる働きをなす。該警報器はさらに接点 121 bにも接続されている。第2の接点 121 aは測定抵抗器120の一端およびリミッ る。目標量を設定するために、所定の値に設定可 能な比較抵抗器130が設けられ、この抵抗器は 抵抗線、設定可能なワイパー131および集電線 135から成り、そして側定抵抗器の抵抗線と、 ている。リミツト・スイツチ40の動作接点対 401には、導体101を介して、2つの切換ス イッチェ103 および r 105 を有するリレー R10が接続している。切換スイツチr103お よび $_{
m 105}$ の2つの動作接点は、一方では各 $_{
m 430}$ 止位置に残り、そして2つの回転スイツチ $_{
m 140}$ 調整可能な抵抗器120,130、摺接レール 125および集電線135と接続し、他方では印 加される電圧の最大値に応答する測定および設定 装置125に接続している。これ等切換スイツチ 141,142を有する第1の回転スイッチ 140の領域にある接点145および146なら びに又同一の軸155に配設された回転スイッチ 150の摺接々点153および154と接続して いる。さらに接点対 r 1 0 3 および r 1 0 5 の 2 40 いる調節装置 5 0 も作動しない。 つの別の休止接点端子は戻しモータ139を介し て、それに直列に接続された回転数設定抵抗器 138と相互接続している。さらに、共通の軸 155上には、測定および設定装置129、戻し

モータ139の回転子、指針141および142 ならびにワイパー151が設けられている。第1 の回転スイッチ140のワイパーとして形成され た指針141および142は、直流電源に至る共 通の帰還導体99と接続している。第2の回転ス イッチ150のワイパー151は、リミット・ス イッチ40からリレーコイル Ro に至る導体 101に接続している。第1の回転スイツチの2 つの摺接々点143および144は各々対応の導 90の緊張磁石コイルM_{sn} および釈放磁石コイ ルMLと接続している。

上記の装置をトグル・リンク・プレス (押圧機) に使用する場合には、次のような働きがなされる。 開路位置 op から閉路位置 cℓへの切換スイツ チ75の切換後に先ず行なわれる型閉鎖運動およ びそれに続くリミット・スイッチ40,41およ び43の作動は既に述べたのと同じ態様で行なわ れる。それに先立つて、比較抵抗器 130は設定 ト・スイッチ41の動作接点412と接続してい 20 可能なワイパー131により一定の目標値に設定 されている。型閉鎖運動が進むに従い動力計33 およびそれと連結しているワイパー121は左側 に動く。型締装置が通常の駆動においては、動力 計 3 3 のワイパー 1 2 1 は、行程位置 S₁ と S₃と 比較抵抗器の抵抗線は、電気的に並列に接続され 25 の間の領域、即ちリミット・スイッチ 4 1 の作動 とリミット・スイッチ 43の作動との間の領域に おいては、比較抵抗器130に対応する位置に動 く。これにより2つのワイパー121,131間 には電位差は生ぜず、尖頭値表示装置129は休 および150の指針141,142および151 は動かされない。この状態においては指針141 又は142から各々摺接々点143又は144を 介して電流は流れず、又リミット・スイッチ 40 切換スイッチァ103およびァ105を介して投 入された戻しモータ139にも、又緊張磁石M_{sp} および釈放磁石MLにも電流は流れない。又、駆 動連結部60を介して変位ナット61に連結して

> しかしながら動力計33のワイパー121が比 較抵抗器 130 に対して異なつた位置に持ち来た されると、2つの抵抗器 120,130間には電 位差が生ずる。測定および設定装置129は対応

の位置に変位され、そしてそれに対応して選択的 に指針141又は142のうちの1つおよび第2 回転スイツチ150のワイパー151が、対応の 摺接々点上を動かされる。型開放運動中は、これ 等のワイパー141又は142および151は、 達成された位置に留まる。さらに変位されなかつ た指針 1 4 1 又は 1 4 2は、接点 1 4 5 又は 146と接触している。型締装置の開放位置でり ミット・スイッチ40が閉ざされると、切換スイ ッチェ103およびェ105を有するリレー R10が付勢される。これにより導体101から の電流は、第2の回転スイッチ150のワイパー 151、その摺接々点153又は154および直 列抵抗器 138を介して流れ、その結果戻しモー タ139は、ワイパー151の関連の摺接々点 153又は154への接触がなされている限り補 正する方向に回転せしめられる。又それに並列に 導体71から2つの緊張および釈放磁石コイル M_{sp} 又は M_L のうちの1つを介してそれに接続 又は144へと電流は流れ、そしてここから関連 のワイパー141又は142を介して共通の帰還 導体99へと流れる。この結果付勢される緊張又 は釈放磁石 M_{sp} 又は M_L のうちの1 つにより、 切換スイッチ**90**は、2つの接点位置 r_{sp} 又は 25 無端鎖とか全ての被駆動部材と係合する歯車(図 rL のうちの1つに切換保持される。これにより 変位装置は、電流回路 70-71-90-52又 は53-50-99-70を経て投入または遮断 される。第1および第2の回転スイッチ140お よび150のワイパー141又は142および 151が戻されて摺接々点143および153も しくは144および154と最早や接触しなくな ると、関連の緊張もしくは釈放磁石 M_{sp} 又は Mr. は滅勢され、切換スイツチ90は中性位置へ と動き、変位装置50,60は停止する。 戾しモ 35 ータ139にも電流は流れない。

トグル・リンク機構を自動的に緊張もしくは釈 放する動力計33の範囲が、2つのリミツト・ス イッチ41および43によつて制御される固定の 行程区間 S_1 ないし S_3 内に達成されないか又は 40 ツト61の第1の円筒形部分206に連接して屑 行き越された場合には、接点対 121a - 121bが 可動のワイパー121によつて閉ざされた状態に 留まるか、或いは接点対 r 1 2 2が接触片 1 2 2 によつて閉ざされる。この結果、警報器により信

号が発生される。このような誤まつた設定を補正 するために、導体71から、調節装置50,60 に至る2つの導体52,53への接続線に、手で 作動される切換スイッチ55が設けられる。この 5 切換スイッチ 5 5 は通常はその中性の休止位置に ある。

18

このような回路構成によれば、型閉鎖力を常に 所要の量だけ補正することが可能となる。即ち、 型締装置の駆動における誤り設定もしくは変動は、 10 唯一つの補正装置により再びその目標範囲内に持 ち来たされるのである。最初に述べた実施形態の 場合とは反対に、この補正は偏差量に依存して迅 速になされ、型締装置は所望の領域に設定される のである。

リンク保持部材3したがつて又トグル・リンク 機構 30全体ならびにそれに枢着された型担持部 材2の変位を行なうために、保持部材3に支承さ れたナット61を設け、このナットを、ねじ山 204が設けられた横棒4の部分に沿い変位可能 された第1回転スイッチ140の摺接々点143 20 なようにすることは知られている。さらに又、複 数の横棒4,4″に設けられた複数個のナット61 を駆動連結部60を介して1つの共通の駆動装置、 例えばモータ50、油圧モータ等により駆動し、 しかもこの場合、駆動連結部として図示のような 示せず)とか或いは又ラツクおよびラツク歯車 (図示せず)とかを用いることは知られている。 しかしながら、型半分11,21から成る型は、 型担持板1,2の1側面に正しく固定しなければ 30 ならないことを考慮すると、個々の横棒上におけ るナット61の位置は必然的に異なることが予想 されるので中心の駆動系50,60から個々のナ ツト61に対する伝動装置として特殊なものが要

> 第5図は上のような見地から構成された伝動装 置の実施例を示すものである。各横棒 4 は、ナツ ト61が変位可能なようにねじ切りされている第 1の円筒形の部分206は鎖錠鉤を受けるために 1 つもしくは複数個の溝207を備えている。ナ 208が設けられ、この肩には歯211を有する リング状の歯環210が対接している。ナット 61により、この歯環20を円筒形部分206上 に緊張するために、軸線方向に沿つて交番的に外

側および内側に円錐形の表面を有し、この円錐形 の表面に沿つて互いに対接する2個の環状の緊張 機素215,216が設けられる。これ等の環状 の緊張機素215,216を緊張するために、緊 複数個の緊張ねじ220により歯環210に対し 押付けられる。この結果、2つの環状緊張機素 215,216は互いに楔状の作用をなして外に 拡がろうとし、斯くして歯環210はナツト61 のである。

ナット61自体は、更に別の肩218ならびに 2個の軸線方向に配設された座金222および 224を介して軸線方向に固定されて回動可能な ト61とリンク保護部材3との間に配置され、他 の座金222は、第1の座金224に対接するナ ツト61の肩部218とその上に載せられた締付 リング222との間に配置されている。該リング ング保持部材3に連結されている。リンク保持部 材3に対接する座金224の領域でナットの周辺 に沿つて目盛尺230が設けられている。リンク 保持部材 3は、目盛尺 230 に向つて配向された 指針231の個所において、目盛尺230の目盛 を外から見ることができるように切欠きされた窓 232を有する。

このような構成によれば、歯環210を常に共 能である。個々のナット61の個別的変位のため には、単に緊張ねじ220および緊張リング 219を弛めるだけで良い。そうすれば互いに緊 張されているリング要素215,216も弛めら れる。それに続いて、例えば鈎錠の鈎を、ナット 35 る。 6 1 に設けられた1 つ又は複数個の溝2 0 7 に挿 入し、ナット61を回転すれば、リンク保持部材 3は所定の量だけ横棒4のねじ山204上を変位 する。この場合、ナット61の回転の量は指針

このように1つもしくは全ての横棒4の1側の 緊張方法によれば、全ての横棒4,4′,4′を等し く緊張することが必要となり、しかしてこれは経

験的に実施できるものではなく、このような1側 からの予備緊張に、ナットの1全回転以上を用い てはならないと云う事実を考慮しなければならな い。しかしてこれは、目盛尺230が設けられて 張リング219が用いられ、このリング219は 5 いるために、全部のナツト61を指針231が同 じ目盛を指すところまで回転することによつて容 易に実施可能である。

上記のような簡単な構造を有する装置によれば、 被駆動歯環のナツトへの連結を特にしつかりと行 と円筒形の部分206上でしつかりと連結される 10 なうことができ、しかもその連結の解確は非常に 容易で、横棒上の種々なナット位置から同じ位置 への戻し回転は、非常に簡単に且つ正確に行なう ことができる。

例えば第3図および第4図に示すような型閉鎖 ように支承されている。尚、座金224は、ナツ 15 力の自動的な調節のための制御方式には、本発明 の範囲から逸脱することなく種々な変更を加える ことができる。既に述べたように、用いられてい る殆んと全ての電気機械的素子を均等の電子的素 子と置換することが可能である。電子的装置の代 222は、少なくとも1つのねじ226によりり 20 りに気圧もしくは油圧制御装置を用いることも可 能である。又、図示せる機械的なリミツト・スイ ッチの代りに機能的に均等な行程監視装置、例え ば光電装置、容量性又は誘導性装置等を用いるこ ともでき、さらに又電気装置の代りに、油圧、気 指針231を担持している。締付リング225は 25 圧、又は機械的な監視装置を用いることもできる。 既述のように、変位装置は、鎖、歯車もしくは それ等の組合せ装置から構成することができるが、 さらに種々なナットに対して個々の駆動装置を設 けることもできる。但し、その場合には、全ての 通の駆動機素62と駆動連結関係に置くことが可 30 ナットを同期して変位するよう注意しなければな らない。もつともこの同期変位は電気モータを使 用している場合には電気的制御装置により、そし て油圧又は気圧装置の場合には、それ自体公知の 加圧流体の量の制御装置により行なうことができ

又、歯環とナットとの連結においては、複数個 のリング状緊張機素対又は例えば3つの部分から 成る緊張リングを用いることができ、後者の場合 には1つのリング部分は、軸線方向において両側 231により目盛尺230から読取ることができ 40 を円錐形に形成され、その両側に配設される他の リング部分は各々1 側のみ円錐形に形成すること ができる。


飼特許請求の範囲

1 2つの互いに移動可能な型担持部材上に固定

され、そして閉鎖され、閉鎖状態に保持され且つ 開放される少なくとも2つの型部分と、1つの型 担持部材およびトグル・リンク保持部の間に配設 されて1つの型担持部材を変位する働きをなす関 連の駆動モータを有するトグル・リンク機構と、/5 型担持部材1およびリンク保持部3を連結し、そ 外側の型担持部材およびリンク保持部を連結し、 その間にある型担持部材の両側に延びる少なくと も2つの案内棒とを用い、しかも外側の型担持板 とリンク保持部とはその間の間隔を調節装置によ り調節可能なように、前記案内棒に取付けられて 10 いる構成とを用いて型締装置を駆動する方法にお いて、相対的に移動可能な型担持部材の所定の変 位行程内で、駆動モータによつて及ぼされる型閉 鎖のための駆動力が、或る一定の値もしくは上限 値と下限値との間にある値の範囲を逸脱した時に 15 なつた時に、それに応答する動力計 33を設け、 調節装置を駆動して、外側の型担持部材およびト グル・リンク保持部が案内棒に取付けられている 個所間の間隔を変動することを特徴とする駆動方 法。

固定され、そして閉鎖され、閉鎖状態に保持され 且つ開放される少なくとも2つの型部分11,

21と、1つの型担持部材 2およびトグル・リン ク保持部3の間に配設されて2つの型担持部材1, 2の1つを変位する働きをなす関連の駆動モータ 32を有するトグル・リンク機構30と、外側の の間にある型担持部材2の両側に延びる少なくと も2つの案内棒4,4"とを用い、しかも外側の型 担持板1とリンク保持部3とはその間の間隔を調 節装置50,60,61により調節可能なように、 前記案内棒に取付けられて成る特許請求の範囲1 による型締装置を駆動するための方法を実施する 装置において、駆動モータ32または駆動モータ 32に至る供給導体34に、駆動力が所定の値に なつた時、もしくは上、下限界値の間の範囲内に トグル・リンク機構30またはそれに設けられた 駆動モータ32に、少なくとも1つの変位行程監 視装置8を設け、そして動力計33および変位行 程監視装置8を相互に機能依存的に調節装置50, 2 2つの互に移動可能な型担持部材1,2上に2060,61の制御装置に接続したことを特徴とす る駆動装置。



第1図

